

<p>Согласовано</p> <p>Руководитель профессионального союза организации или иного уполномоченный работниками представительного органа</p> <p><i>Морачева А.В.</i> (подпись) (Ф.И.О.)</p> <p>« 22 » 20 12 г.</p> <p>Председатель совместного комитета (комиссии) по охране труда организации</p> <p>« ____ » _____ 20 ____ г.</p> <p>(подпись) (Ф.И.О.)</p>	<p>Утверждаю</p> <p>Руководитель организации</p> <p><i>С.В.</i> (подпись) (Ф.И.О.)</p> <p>« 22 » 20 12 г.</p>
---	---

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОЕКТ)
ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ**

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: *Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 19 г. Тейково (ОГОГУ НПО № 19)*

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 19 г. Тейково (ОГОГУ НПО № 19)							
Мастер производственного обучения (мастер п/о)	Применение средств звукопоглощения. Организо-	Снижение уровня шума. Снижение	<i>бюджет</i>	<i>зам. дир. по АХР</i>	<i>31.03.12г.</i>	-	<i>выполнено</i>

швей), 1	вать рациональные режимы труда и отдыха	времени воздействия шума					
Мастер производственного обучения (мастер п/о швей), 2	Освещение: Рекомендуется использовать светильники с электронными высокочастотными ПРА	Снижение пульсаций освещенности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.03.12г.	-	выполнено
Мастер производственного обучения (мастер п/о повар), 3	Освещение: Рекомендуется в кабинете и в лаборатории установить светильники с электронными высокочастотными ПРА. В лаборатории, ввиду отсутствия естественного освещения, нормативное значение освещенности повышено до 300 лк; с целью обеспечения такого уровня освещенности необходимо установить более эффективные светильники, также оснащенные Электронными высокочастотными ПРА.	Обеспечение нормативных требований к освещению.	бюджет	зам. дир. по АХР	31.03.12г.	-	выполнено
	Оборудовать розетку для подключения ПЭВМ к электросети защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36 и 7.1.69 ПУЭ Издание 7.	Снижение уровня ЭМП	бюджет	зам. дир. по АХР	31.03.12г.	-	выполнено
Мастер производственного обучения (мастер п/о операторов ПЭВМ), 4	Освещение: Рекомендуется заменить негорящие лампы, использовать лампы типа ЛБ.	Улучшение условий освещения	бюджет	зам. дир. по АХР	31.03.12г.	-	выполнено
Мастер производственного обучения (мастер п/о парикмахеров), 5	Освещение: Рекомендуется в парикмахерской увеличить число светильников, использовать светильники с электронными	Улучшение условий освещения	бюджет	зам. дир. по АХР	31.03.12г.	-	выполнено

	высокочастотными ПРА.						
Мастер производственного обучения (мастер п/о электрогазосварщика), 6	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	бюджет	зам. дир. по АХР	31.03.12г.	-	выполнено
	Освещение: Рекомендуется использовать светильники с электронными высокочастотными ПРА	Снижение пульсаций освещенности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.03.12г.	-	выполнено
	Своевременно обновлять надпись «Сеть» возле зажимов сварочного выпрямителя	Снизить класс травмобезопасности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.03.12г.	-	выполнено

Председатель аттестационной комиссии



Ф.С. Тюленева

(подпись)

(Ф.И.О.)